

Gründe für Nichtunterhaltung von Gräben in den Gemarkungen der Gemeinde Brieselang

Graben- Nr.	Gemarkung	Länge (m)	Begründung
gesamtes System	Brieselang	19200	2. Mahd aus Kapazitätsgründen ausgelassen
Summe		19200	

Abarbeitung

Mitglied	Gemeindeteil	gesamt zu unterhaltene Gewässer II. Ordnung		2020/2021 unterhaltene Gewässer II. Ordnung		2020/20201 nicht unterh. Gewässer II. Ordnung		Bemerkungen
		km	km	km	km	km	%	
Gemeinde Brieselang		2 x	Bestand	2 x				
	Zeestow	5,07	5,07	5,07	0,00	100,00		
	Brieselang	38,40	19,20	19,20	19,20	50,00	keine 2. Mahd	
	Bredow	12,60	12,60	12,60	0,00	100,00		
		56,1	36,87	36,9	19,2	65,76		

ausgeführte Holzungen

Graben 61, Lichtraumprofilschnitte 800 m
 Graben 505, Lichtraumprofilschnitte 470 m
 Graben 509, Lichtraumprofilschnitte 510 m
1780 m

weiterer Bedarf Lichtraumprofilschnitte

Brieselang Süd Gräben 502, 502-01, 507, 522
 Graben 47/03 Bredow
 Graben 46 (Bredow)

Nachprofilierungen

keine

Durchlassspülungen

nach Maßnahmenliste Süd in Arbeit

Grundräumungen

Poldergebiet Schöpfwerk Bredow wurde aufgrund belasteter Sedimente nicht geräumt

Maßnahmenliste

Maßnahmenliste Süd erarbeitet

sonstige Hindernisse/ Bemerkungen

Graben 519 Überbauung/Grabenunterbrechung auf 30 m Länge
Buschanpflanzungen vor den Durchlässen Graben 504 in Bach-, Tschaikowski- und Uthmannstraße
Übergabe Pläne zu Verrohrungen an Bahnunterführung steht aus
Böschungabbrüche am Graben 522 (Brieselang Süd), Besichtigung mit Gemeinde am 29.08.2017, sowie mit Gemeinde und Ing.- Büro WBL am 16.07.2020