

Gründe für Nichtunterhaltung von Gräben in den Gemarkungen der Landeshauptstadt Potsdam

Graben- Nr.	Gemarkung	Länge (m)	Begründung
V 001/06	Fahrland	265	Acker bestellt keine Sohlenkrautung
V 001/05		210	Acker bestellt
V 001		330	Acker bestellt
B 010	Eiche	280	Pferdekoppel, Anlieger Hr. Wolf, nicht erreicht (schlecht eingezäunt, Pferde treten Böschung herunter)
		150	Pferdekoppel, Anlieger Fr. v. Butlar verweigert Zugang (schlecht eingezäunt, Pferde treten Böschung herunter)
Summe		1235	

Mitglied	Gemeindeteil	gesamt zu unterhaltene	2020/2021 unterhaltene	2020/2021 nicht unterh.		Bemerkungen
		Gewässer II. Ordnung	Gewässer II. Ordnung	Gewässer II. Ordnung		
		km	km	km	%	
Stadt Potsdam	Marquardt	9,50	9,50	0,00	100,00	
	Fahrland + Neu Fahrland	17,30	16,50	0,80	95,38	
	Satzkorn	13,25	13,25	0,00	100,00	
	Uetz- Paaren	30,35	30,35	0,00	100,00	
	Golm	24,31	24,31	0,00	100,00	
	Bornim- Bornstedt	14,16	14,16	0,00	100,00	
	Eiche	3,99	3,56	0,43	89,22	
	Grube	9,05	9,05	0,00	100,00	
	Potsdam	1,87	1,87	0,00	100,00	2 x (Schafgraben)
	Klein Glienicke	0,58	0,58	0,00	100,00	2 x (Bäkegraben)
		124,4	123,1	1,2	99,01	

ausgeführte Lichtraumprofilholzungen	Satzkorn	Graben 00/19-12	160 m	Erreichbarkeit des Grabens zur Beräumung von Sand (Trogstrecke)
	generell punktuelle Holzungen in allen Gemarkungsteilen, sowie Windbruchbeseitigung			
weiterer Bedarf an Lichtraumprofilholzungen	generell in allen Gemarkungen			
Grundräumungen	Polder SW Grube Nattwerder		8.460 m	
Böschungfußsicherungen	Klein Glienicke	Bäkegraben	50 m	Beginn 21. KW
Muchen	abgeschlossen			
Durchlassspülungen	Bornim	15 St	225 m	
	Golm	1 St	12 m	
	Satzkorn	2 St	23 m	
			260 m	
Untersuchung verrohrter Grabenabschnitte	keine			
sonstige Hindernisse/ Bemerkungen	<p>Eiche, B 010, Pferdekoppel, Anlieger Hr. Wolf, nicht erreicht (schlecht eingezäunt, Pferde treten Böschung herunter) Pferdekoppel, Anlieger Fr. v. Butlar verweigert Zugang (schlecht eingezäunt, Pferde treten Böschung herunter)</p> <p>Potsdam, Schafgraben, ständig wiederkehrende Behinderungen und Erschwerungen zwischen Maschinenteich und Geschw.- Scholl- Str. durch: Windbruch aus überaltertem Baumbestand Einbauten in den Graben und Steganlagen aus Knüppeln und Ästen</p>			