

Gründe für Nichtunterhaltung von Gräben in der Gemarkung Dallgow - Döberitz

Graben- Nr.	Gemarkung	Länge (m)	Begründung
Summe		0	

Abarbeitung

Mitglied	Gemeindeteil	gesamt zu unterhaltene Gewässer II. Ordnung km	2020/2021 unterhaltene Gewässer II. Ordnung km	2020/2021 nicht unterh. Gewässer II. Ordnung		Bemerkungen
				km	%	
Gemeinde Dallgow	Dallgow - Döberitz	27,1	27,1	0,0	100,00	
		27,1	27,1	0,0	100,00	

ausgeführte Holzungen/ Lichtraumprofilschnitte	Graben 82/02 zwischen Luisenstraße und Wiesenland (maschineller Abschnitt)	100 m
	Graben 82/00/02 gesamte Länge am Siedlungsrand, (einschl. Nachprofilierung Graben und Herstellung Unterhaltungsstreifen)	380 m
	Graben 82	2520 m
	Graben 99/01/02 (Rohrbeck)	560 m
	Graben 60/01/02 (Rohrbeck)	500 m
		4060 m

weiterer Bedarf Holzungen	Graben 60/01/03 Rohrbeck Nähe Poloplatz
	Graben 82/03 im Bereich RD Reitsportanlage (Lichtraumprofilschnitte)
	Graben 82 (Königsgraben), Lichtraumschnitte im Unterhaltungsstreifen

Grundräumungen	keine	geplant 2021 Polder Rohrbeck	2250 m
-----------------------	-------	------------------------------	--------

Untersuchung verrohrter Grabenabschnitte	keine
---	-------

vorgezogene Krautung	keine
-----------------------------	-------

sonstige Hindernisse/ Bemerkungen	Durchlässe reinigen nach Bedarf In Rohrbeck am Graben 99 in Bahnnähe sind Durchlässe aufgrund darüber gelegter Baumstämme nicht mehr befahrbar, so dass Grabenabschnitte nicht mehr zur Gewässerunterhaltung erreichbar sind.
--	---