

Gründe für Nichtunterhaltung von Gräben in der Gemarkung Königshorst - Deutschhof, Gemeinde Fehrbellin

Graben- Nr.	Gemarkung	Länge (m)	Begründung
Summe		0	

Abarbeitung

Mitglied	Gemeindeteil	gesamt zu unterhaltene Gewässer II. Ordnung km	2020/2021 unterhaltene Gewässer II. Ordnung km	2020/2021 nicht unterh. Gewässer II. Ordnung		Bemerkungen
				km	%	
Gemeinde Fehrbellin	Königshorst	12,87	12,87	0,0	100,00	
	Deutschhof	9,90	9,90	0,0	100,00	
		22,8	22,8	0,0	100,00	

ausgeführte Holzungen/ Lichtraumprofilsschnitte keine, jedoch Windbruchbergungen

weiterer Bedarf Holzungen/ Lichtraumprofilsschnitte/ Windbruchbergungen **Deutschhof (teilw. Börnicke)**
Gräben 20/01, 20/01-05, 20/01-03, 20/01-08
Königshorst
Gräben 7-1, 7-3, 7-7, 7-10

Grundräumungen keine

Untersuchung verrohrter Grabenabschnitte keine

vorgezogene Krautung keine

Mulchen abgeschlossen

Stauanlagen /Durchlässe Graben 7-14 Stausanierung nach Reaktivierung Graben noch offen, Spülung Durchlass ebenfalls erforderlich
generell Durchlässe reinigen nach Bedarf

sonstige Hindernisse/ Bemerkungen **wie 2019** **Gräben 7 - 3 (750 m) und 7 - 11 (420 m) durch Landwirt Kurrey seit Jahren nicht eingezäunt
Verlandung durch Viehtritt extrem, Aufforderungen an Landwirt erfolglos**