

Gründe für Nichtunterhaltung von Gräben in den Gemarkungen des Amtes Friesack

Graben- Nr.	Gemarkung	Länge (m)	Begründung
Summe		0	

Abarbeitung

Mitglied	Gemeindeteil	gesamt zu unterhaltene	2020/2021 unterhaltene	2020/2021 nicht unterh.		Bemerkungen
		Gewässer II. Ordnung km	Gewässer II. Ordnung km	Gewässer II. Ordnung km	%	
Amt Friesack	Warsow	4,09	4,09	0,00	100,00	
	Wagenitz	17,39	17,39	0,00	100,00	
	Senzke	22,26	22,26	0,00	100,00	
	Pessin	30,56	30,56	0,00	100,00	
	Brädikow	19,96	19,96	0,00	100,00	
	Selbelang	21,90	21,90	0,00	100,00	
	Retzow	8,73	8,73	0,00	100,00	
	Paulinenaue	31,43	31,43	0,00	100,00	
			156,3	156,3	0,0	100,00

ausgeführte Holzungen Senzke 590 m Gräben 40/03 und 40/04 (Windbruchbergungen in allen Gemarkungen)

weiterer Bedarf Holzungen

Paulinenaue	Graben 40/50 (Luthergraben)
Wagenitz	Graben 42/05
Brädikow	Gräben 42/00 und 42/03
Warsow	Gräben 46/00 und 45/00-01
Selbelang	Gräben 40/57-03, 40/57-07 und 40/57-12
Senzke	Graben 40/04-03

Grundräumungen keine geplant 2021 Polder Brädikow 20300 m
 geplant 2021 Polder Wagenitz 8090 m

Nachprofilierungen Wagenitz Graben 43/00

Durchlassspülungen keine

vorgezogene Gewässerunterhaltung keine

Untersuchung verrohrter Grabenabschnitte keine

sonstige Hindernisse/ Bemerkungen

generell Staureparaturen

Problem Stauhöhe am Freiabfluss des Schöpfwerks Eichberge (gegensätzliche Meinungen der Bewirtschafter im Poldergebiet)

Nachprofilierung in Pessin am Graben 40/58-02 nach der Ernte notwendig