

Gründe für Nichtunterhaltung von Gräben in den Gemarkungen Gemeinde Kloster Lehnin

Graben- Nr.		Länge (m)	Begründung
L 147	Trechwitz	300	nicht befahrbar, zu nass
Gr. 10	Prützke	200	Acker bestellt
Gr. 38	Prützke	150	nicht befahrbar, zu nass, kein Zugang
Gr. 11	Prützke	30	nicht befahrbar, zu nass
L127	Prützke	150	Tiere auf der Weide
Schampgraben	Lehnin	360	
Luchgraben	Lehnin	2000	
Luchgraben	Emstal	800	
L 133	Netzen	80	nicht befahrbar, zu nass
Gr. 7	Netzen	30	nicht befahrbar, zu nass
11/15	Netzen	400	nicht befahrbar, zu nass
Graben R	Rietz	400	nicht befahrbar, zu nass - NSG
Summe		4.900	

Abarbeitungsstand Gewässerunterhaltungsplan 2020/2021 zum 11.05.2021

Mitglied	Gemeindeteil	gesamt zu unterhaltene	2020/2021 unterhaltene	2020/2021 nicht unterh.	
		Gewässer II. Ordnung	Gewässer II. Ordnung	Gewässer II. Ordnung	
		km	km	km	%
Kloster Lehnin	Rädel	4,13	4,13	0,00	100,00
	Rietz	2,3	1,90	0,40	82,61
	Trechwitz	8,16	7,86	0,30	96,32
	Prützke	20,93	20,40	0,53	97,47
	Netzen	18,49	17,98	0,51	97,24
	Lehnin	7,35	4,99	2,36	67,89
	Grebs	1,67	1,67		100,00
	Göhlsdorf	3,10	3,10		100,00
	Emstal	5,83	5,03	0,80	86,27
	Damsdorf	3,76	3,76	0,00	100,00
		75,72	70,82	4,90	93,53
Stadt Beelitz	Busendorf	7,53	7,53		100,00

Grundräumung 2020

Mahlbusen Schöpfwerk Netzen

Grundräumung 2021

-

ausgeführte Lichtraumschnitte/Holzung

punktuell in den Gemarkungen

Untersuchung verrohrter Grabenabschnitte

keine

Mulchen

abgeschlossen