

Gründe für Nichtunterhaltung von Gräben in den Gemarkungen der Gemeinde Wustermark

Graben- Nr.	Gemarkung	Länge (m)	Begründung
Summe		0	

Abarbeitung

Mitglied	Gemeindeteil	gesamt zu unterhaltene Gewässer II. Ordnung km	2020/2021 unterhaltene Gewässer II. Ordnung km	2020/2021 nicht unterh. Gewässer II. Ordnung		Bemerkungen
				km	%	
Gemeinde Wustermark	Wustermark	34,76	34,76	0,00	100,00	
	Priort	8,85	8,85	0,00	100,00	
	Buchow-Karpzow	7,80	7,80	0,00	100,00	
	Hoppenrade	4,24	4,24	0,00	100,00	
		55,7	55,7	0,0	100,00	

ausgeführte Holzungen/ Lichtraumprofilsschnitte	Priort	Graben 00/21-10	235 m	
		Graben 01/20	350 m	
	Wustermark	Graben 60/03	920 m	östlich Autobahn
		Graben 01/12	725 m	
			<u>2230 m</u>	

weiterer Bedarf Holzungen/ Lichtraumprofilsschnitte	Dyrotz Luch	Graben 60/00/03		
		Graben 60/00/06		
	Wustermark	Graben 60/10		
		Graben 60/03		
	Hoppenrade	Graben 01/09		
		Graben 01/10/01		
		Graben 01/10/05	"Bearbeitungsfenster"	
	Buchow- Karpzow	Graben 01/17/02		
	Priort	Graben 00/17		

Mulchen abgeschlossen

Grundräumungen Polder SW Hoppenrade 5350 m, einschl. SW Mahlbussen

geplant für 2021, Polder ehem. Schöpfwerk Schweißgraben Zeestow 5,150 m
geplant für 2021, Priort Graben 00/17 vor Autobahndurchlass 270 m

Nachprofilierung Grabenprofil Priort Graben 00/21 350 m

Untersuchung verrohrter Grabenabschnitte keine

Durchlassspülungen keine

vorgezogene Krautung Graben 60/10-01 490 m (Flächen Meißner und Nowak)

sonstige Hindernisse/ Bemerkungen **Biberdamm-Drainage Graben 01/10 (Pelsterlakengraben) Hoppenrade**
umfangreiche, ständig wiederkehrende, Arbeiten zur Aufrechterhaltung der Funktion der Drainage
(mit finanzieller Beteiligung der Gemeinde)
aktuell abgeschlossen, Einbau einer Biberschutzmatte im gesamten Grabenprofil auf ca. 20 m Länge