



Grabenräumung im WBV Nauen		Schlammuntersuchung	
—	Fließgewässer mit Nr.	■	Sediment belastet
- - -	Fließgewässer (nicht unterhalten)	Schlammtiefe in cm	
Naturschutzfachliche Beschränkungen		—	< 30 cm
▨	Grabenräumung nur mit Auflagen möglich	—	30-39 cm
▩	Grabenräumung nur mit Auflagen und Fachbegleitung möglich	—	40-49 cm
▧	Grabenräumung nur mit Fachbegleitung möglich	—	50-59 cm
▦	Grabenräumung nicht möglich	—	60-69 cm
		—	70-79 cm
		—	80-89 cm
		—	90-99 cm
		—	> 100 cm

ELLMANN / SCHULZE GbR INGENIEURBÜRO FÜR LANDSCHAFTSPLANUNG UND WASSERWIRTSCHAFT		Auftraggeber: Wasser- und Bodenverband "GHHK - HK - HS" Nauen Am Schlangenhurst 23, 14641 Nauen	
Projekt: Grundräumung im Verbands- gebiet des WBV Nauen		Darstellung: Petzinsegraben	
Bearbeiter:	Geitz	MdH.:	1:3.500
Datum:	02.09.2021		
Zeichner:	Verworn	MdL.:	1:3.500
Blatt-Nr.:	13		