



**Grabenräumung im WBV Nauen Schlammuntersuchung**

— Fließgewässer mit Nr.  
 - - - Fließgewässer (nicht unterhalten)

**Naturschutzfachliche Beschränkungen**

- Grabenräumung nur mit Auflagen möglich
- Grabenräumung nur mit Auflagen und Fachbegleitung möglich
- Grabenräumung nur mit Fachbegleitung möglich
- Grabenräumung nicht möglich

**Schlammuntersuchung**

- Sediment belastet

**Schlammtiefe in cm**

- < 30 cm
- 30-39 cm
- 40-49 cm
- 50-59 cm
- 60-69 cm
- 70-79 cm
- 80-89 cm
- 90-99 cm
- > 100 cm

<b>ELLMANN / SCHULZE GbR</b> INGENIEURBÜRO FÜR LANDSCHAFTSPLANUNG UND WASSERWIRTSCHAFT		Auftraggeber: Wasser- und Bodenverband "GHHK - HK - HS" Nauen Am Schlangenhorst 23, 14641 Nauen
Projekt: Grundräumung im Verbands- gebiet des WBV Nauen		Darstellung: Polder Schmergow
Bearbeiter:	Geitz	MdH.: 1:12.500
Zeichner:	Verworn	MdL.: 1:12.500
		Datum: 16.07.2021
		Blatt-Nr.: 10