

Gründe für Nichtunterhaltung von Gräben in den Gemarkungen Gemeinde Groß Kreuz

Stand 21.04.2021

Graben- Nr.	Länge (m)	Begründung
B 002 (3) Schmergow	150	nicht befahrbar, Holzung erforderlich
V002(1) Schmergow	130	nicht befahrbar, zu nass
V006(2) Schmergow	400	nicht befahrbar, zu nass
B001(1) Schmergow	190	???
Gr 20 Deetz	100	???
Gr 12 Deetz	120	???
L080 Deetz	180	nicht befahrbar, zu nass
15a Deetz	140	kein Zugang
B036 Krielow	470	Tiere auf der Weide, nicht befahrbar
B 015 Krielow	350	nicht befahrbar, zu nass
Summe	2.230	

Abarbeitungsstand Gewässerunterhaltungsplan 2020/2021 zum 21.04.2021

Mitglied	Gemeindeteil	gesamt zu unterhaltene	2020/2021 unterhaltene	2020/2021 nicht unterh.	
		Gewässer II. Ordnung	Gewässer II. Ordnung	Gewässer II. Ordnung	
		km	km	km	%
Gemeinde Groß Kreuz	Schmergow	36,36	35,49	0,87	97,61
	Schenkenberg	6,27	6,27	0,00	100,00
	Jeserig	6,9	6,90	0,00	100,00
	Groß Kreuz	10,62	10,62	0,00	100,00
	Götz	20,98	20,98	0,00	100,00
	Deetz	17,11	16,57	0,54	96,84
	Bochow	7,17	7,17	0,00	100,00
	Krielow	32,56	31,74	0,82	97,48
		137,97	135,74	2,23	98,38

Grundräumung 2020 Polder SW Phöben 4. Jahresscheibe 17,4 km (Derwitz, Bochow, Gr. Kreuz)

Grundräumung 2021 Polder SW Schmergow 1. Jahresscheibe 12 km

ausgeführte Lichtraumschnitte punktuell in den Gemarkungen
Schmergow B 002(3) 60 m

Untersuchung verrohrter Grabenabschnitte keine

Durchlasspülungen mit Technik des WBV Krielow 26 Durchlässe Gesamtlänge 312m

Mulchen abgeschlossen