

Verzeichnis der Gewässer II. Ordnung

Lage			Bezeichnung		Längen			Maßnahmen / Technologien													Zeitraum			Besonderheiten			
Polder	Amt / Gemeinde / Stadt	Gemarkung	Graben-Nr.:	Gewässer- name oder Bermer- kungen	Graben- länge in Meter (neu)	Länge ohne Unter- haltung in Meter (neu)	unterhalt- ene Länge in Meter (neu)	Böschungsfußsicherung	Keine	Handmähnd einseitig	Handmähnd beidseitig	Masch.Mähnd einseitig	Masch.Mähnd beidseitig	Krautung Sohle	Grundräumung	Totholzberäumung	Lichtraumprofilschnitt *	Entrümpeln	Insp. Rohrleitung	Anzahl pro Jahr	Bemerkung	Vorgezog. Unterf. ab 27. KW	Vorgezog. Unterf. ab 31. KW	Bearbeitungs- monat	Bauwerke / Erschwerer	Ver-ant- wort- ung	zu beach- tende Rechte
	Brieselang	Bredow	45		1.066	0	1.066					X	X							1				Okt.		WBV	
	Brieselang	Bredow	46		2.018	0	2.018					X	X							1	Abschn. östlich vom Gr. 46/01 Bearbeitung: Stromstrichmähnd WRRL: Handl.-Bed. nach LAWA-Maßnahmen-Nr. 79			Okt.		WBV	
	Brieselang	Bredow	47		1.405	700	705					X	X							1				Okt.		WBV	
	Brieselang	Bredow	45/00-01		1.351	0	1.351					X	X							1				Okt.		WBV	
	Brieselang	Bredow	45/00-02		196	0	196					X	X							1				Okt.		WBV	
	Brieselang	Bredow	45/00-03		163	0	163					X	X							1				Okt.	106m Rohr	WBV	
	Brieselang	Bredow	46/01		604	0	604					X	X							1	Bearbeitung: Stromstrichmähnd WRRL: Handl.-Bed. nach LAWA-Maßnahmen-Nr. 79			Okt.		WBV	
	Brieselang	Bredow	46/01/01		850	0	850					X	X							1				Okt.		WBV	
	Brieselang	Bredow	47/01		1.175	0	1.175					X	X								jedes dritte Jahr Beginn 2017			Okt.		WBV	
	Brieselang	Bredow	47/02		1.120	0	1.120					X	X								jedes dritte Jahr Beginn 2017			Okt.		WBV	
	Brieselang	Bredow	47/03		1.288	0	1.288					X	X							1				Okt.		WBV	

* weitere Gehölzpflegemaßnahmen und Lichtraumprofilschnitte werden gesondert angezeigt